
خطوات تركيب صفيحة ربط حديد التسليح من النحاس الأصفر

المساقط ليست بمقياس رسم

80 × 40 · 40 × 80 · 70 × 40 · M10


KALOT GROUP · TECHNICAL ILLUSTRATION · NOT TO SCALE

1. لحام الموصل




الحم الموصل النحاسي بطرف الساق باللحام الحراري.

2. التثبيت على القالب




ثبّت الطراز أحادي الثقب بالمسامير (والطراز ثنائي الثقب ببراغي M10) على الوجه الداخلي للقالب، وأغلق الثقب الملولب.

3. التوصيل بحديد التسليح




ثبّت الموصل بأقرب قضيب من حديد التسليح بمشبك U.

4. صبّ الخرسانة




بعد صبّ الخرسانة وفك القالب، تبقى الصفيحة مستوية مع سطح الخرسانة.

5. تثبيت طرف الكابل



ثبّت طرف الكابل بالبرغي M10 وأحكم شدّه وفق تعليمات الشركة المصنّعة.

6. القياس



قِس الاستمرارية الكهربائية بين الصفيحة وقضيب تجميع التأريض وسجّلها.

هذه الوثيقة غير تعاقدية؛ وقد نحدّث تصميم المنتجات وأبعادها وأوزانها وصورها دون إشعار مسبق.

گروه کالوت
KALOT GROUP
Protect Today For Tomorrow
Since: 1972 تاسیس: ۱۳۵۱
www.kalot.ir · Tel +98 21 2268 8852